


タスクバーを自動的に隠す手順(Windows11)

※Windows11PCにおいてディスプレイの解像度設定により、試験機ソフトウェアの下部のボタンがタスクバーに隠れることができます。Windows11でご使用時は、タスクバーを自動的に隠すことを推奨します。

- ① 画面下部のタスクバーの空欄部を《右クリック》→《タスクバーの設定》をクリックしてください。



- ② 【タスクバーの動作】→【タスクバーを自動的に隠す】を有効にしてください。

